




- 1 Temps de soudage
2 Réglage tension du feuillard
3 Niveau de charge de la batterie
4 voyants d'indication :
Vert : feuillard mis en tension
Rouge : batterie vide
5 Réglage diminution tension ou temps de soudure
6 Réglage augmentation tension ou temps de soudure

Modèle	45
Type de feuillard	PP/PET
Largeur de bande	mm 12-13 / 15-16
Epaisseur du feuillard PP	mm 0,6 - 1,0
Epaisseur du feuillard PET	mm 0,5 - 1,0
Vitesse de tension	mm/s 260/s
Etanchéité	soudage par friction
Type de batterie	Bosch 12V/2,4Ah NiCd
Chargeur batterie	100/240V
Temps de chargement	min 60
Dimensions LxIHX	mm 375x130x140
Poids	Kg 3,9



Chargeur



Batterie



Cachet du concessionnaire