


La torche aspirante MIG 150 A garantit une soudure parfaite tout en protégeant efficacement l'environnement du soudeur.

Elle évacue toutes les fumées générées lors du soudage MIG/MAG.

Pour fonctionner, elle se raccorde à son aspirateur filtrant automatique (fonctionnement synchronisé avec la torche) ou manuel (fonctionnement en continu).



Les fumées sont aspirées directement à la source.

UNE TORCHE INNOVANTE

- **Ergonomique** : Sa poignée est équipée d'un curseur pour régler rapidement et facilement le débit d'air. Elle est dotée d'un GRIP bi-matière pour une bonne prise en main.
- Réduction sensible du poids avec le câble coaxial Bikox LW.
- Sa buse garantit **une aspiration optimale** des fumées au plus près de la source sans interagir sur la protection gazeuse.
- Principales pièces d'usure identiques au modèle MB 15 AK.

L'ASPIRATEUR FILTRANT : LE COMPLÉMENT INDISPENSABLE

Pour évacuer les fumées, la torche doit être reliée à son aspirateur filtrant :

- **manuel** : fonctionnement en continu
- **automatique** : fonctionnement synchronisé torche / aspirateur

Les + de l'aspirateur GYS :

- **Solide et compact (15/16 Kg)**, il se transporte facilement pour s'adapter à toute utilisation.
- Sa puissance d'aspiration (**200 m³/h**)
- Conforme aux normes, possibilité de rejeter l'air à l'extérieur.



Aspirateur filtrant portable manuel : **réf.043244**
Aspirateur filtrant portable automatique : **réf.043237**

- Livré avec un tuyau d'aspiration et raccord.
- Equipé pour évacuation de l'air vers l'extérieur ou vers un réseau centralisé

RÉFÉRENCES DES CONSOMMABLES



Buse spécifique
réf. 043084



Tube contact
M6 x 10

Ø0.6 mm réf.041905
Ø0.8 mm réf.041912
Ø1,0 mm réf.041929

CE EN 60974-1

	I max	équipé d'origine original equipment originalausstattung equipamiento de fabrica (mm)	 Ø mm	 50/60Hz	 (m³/h)	 (W)	 cm kg	 (dB)	
Ar/CO ₂ 150A 60%		Ø 0,8 - M6	0,6>1	230V	200	1100	39x21x50 15,6 (manuel) 16 (auto)	75 (manuel) 73 (auto)	